

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangkemiri



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangkemiri	KABUPATEN BANYUMAS	EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangkemiri



LOKASI : STA 0+060

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+070

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangkemiri	KABUPATEN BANYUMAS	EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangkemiri





LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kramagan - Karangkemiri		EKO&FAIZ	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kramagan - Karangkemiri



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kramagan - Karangkemiri		EKO&FAIZ	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kramagan - Karangkemiri





LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangemiri



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangemiri



LOKASI : STA 0+810

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+815

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS 610	NAMA RUAS Jl. Kranggan - Karangemiri	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 7
-----------------	---	--	----------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangemiri



LOKASI : STA 0+820

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS 610	NAMA RUAS Jl. Kranggan - Karangemiri	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 7
-----------------	---	--	----------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : Jl. Kranggan - Karangemiri



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS 610	NAMA RUAS Jl. Kranggan - Karangemiri	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN 7
-----------------	---	--	----------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0





LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangkemiri			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY EKO&FAIZ	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangkemiri			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0





LOKASI :

STA

1+600

KONDISI PERKERASAN

:

Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN

:

1

M

CATATAN

:

Kerikil



LOKASI :

STA

1+700

KONDISI PERKERASAN

:

Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN

:

1

M

CATATAN

:

Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	1 M	LEBAR PERKERASAN	:	1 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100		
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	1	M	LEBAR PERKERASAN	:	1	M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil		

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2020

RUAS JALAN : 0



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Jl. Kranggan - Karangemiri		EKO&FAIZ	7