

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jalan Jend. Ahmad Yani Gg. III



LOKASI : **STA** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
645	Jalan Jend. Ahmad Yani Gg. III		EKO&FAIZ	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jalan Jend. Ahmad Yani Gg. III



LOKASI : **STA** **0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA** **0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
645	Jalan Jend. Ahmad Yani Gg. III		EKO&FAIZ	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2021

RUAS JALAN : Jalan Jend. Ahmad Yani Gg. III



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

LOKASI : **STA 0+470**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Lapis Penetrasi

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
645	Jalan Jend. Ahmad Yani Gg. III		EKO&FAIZ	3