

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	2


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 502	NAMA RUAS Sokaraja Lor - Pliken	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 3
-----------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 502	NAMA RUAS Sokaraja Lor - Pliken	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 4
-----------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 502	NAMA RUAS Sokaraja Lor - Pliken	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 19
-----------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS 502	NAMA RUAS Sokaraja Lor - Pliken	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 20
-----------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Sokaraja Lor - Pliken



LOKASI : **STA 5+180**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 5+280**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
502	Sokaraja Lor - Pliken		YANU & INDRA	27