

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3.6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : PEKUNCEN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLII)



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 2.7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+490**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	EN(GR. PETURUSAN - GR. KARANGBLIMBING) -		YANU & INDRA	13