

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri				
				
LOKASI :	STA	0+320	LOKASI :	STA
				0+400
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	KONDISI PERKERASAN	:
CATATAN	:	ASPAL	KONDISI PERKERASAN	:
				RUSAK RINGAN
			LEBAR PERKERASAN	:
			LEBAR PERKERASAN	:
			CATATAN	:
			CATATAN	:
				ASPAL
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri				
				
LOKASI :	STA	0+440	LOKASI :	STA
				0+500
KONDISI PERKERASAN	:	RUSAK BERAT	KONDISI PERKERASAN	:
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	KONDISI PERKERASAN	:
CATATAN	:	ASPAL	KONDISI PERKERASAN	:
				BAIK
			LEBAR PERKERASAN	:
			LEBAR PERKERASAN	:
			CATATAN	:
			CATATAN	:
				ASPAL
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri				
				
LOKASI :	STA	0+900	LOKASI :	STA
				1+000
KONDISI PERKERASAN :		RUSAK BERAT	KONDISI PERKERASAN :	RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN :		2 M	LEBAR PERKERASAN :	2 M
CATATAN :		KERIKIL	CATATAN :	KERIKIL
NO. RUAS 610	NAMA RUAS Kranggan - Karang Kemiri	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022				
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri				
				
LOKASI :	STA	1+100	LOKASI :	STA
				1+200
KONDISI PERKERASAN :		RUSAK BERAT	KONDISI PERKERASAN :	RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN :		2 M	LEBAR PERKERASAN :	3 M
CATATAN :		KERIKIL	CATATAN :	KERIKIL
NO. RUAS 610	NAMA RUAS Kranggan - Karang Kemiri	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri											
											
LOKASI : STA 1+300 KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : KERIKIL	LOKASI : STA 1+400 KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : KERIKIL										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">NO. RUAS</th> <th style="text-align: center;">NAMA RUAS</th> <th style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="text-align: center;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">610</td> <td style="text-align: center;">Kranggan - Karang Kemiri</td> <td></td> <td style="text-align: center;">YANU & INDRA</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	9	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	9							


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022											
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri											
											
LOKASI : STA 1+500 KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : ASPAL	LOKASI : STA 1+600 KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT LEBAR PERKERASAN : 3 M CATATAN : KERIKIL										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">NO. RUAS</th> <th style="text-align: center;">NAMA RUAS</th> <th style="text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</th> <th style="text-align: center;">PETUGAS SURVEY</th> <th style="text-align: center;">HALAMAN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">610</td> <td style="text-align: center;">Kranggan - Karang Kemiri</td> <td></td> <td style="text-align: center;">YANU & INDRA</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </table>	NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	10	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN							
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	10							

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri					
					
LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA 1+800	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	SEDANG
LEBAR PERKERASAN	:	2,3 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,3 M
CATATAN	:	ASPAL	CATATAN	:	ASPAL
NO. RUAS 610	NAMA RUAS Kranggan - Karang Kemiri	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022					
RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri					
					
LOKASI :	STA	1+900	LOKASI :	STA 2+000	
KONDISI PERKERASAN	:	SEDANG	KONDISI PERKERASAN	:	SEDANG
LEBAR PERKERASAN	:	2,3 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,3 M
CATATAN	:	ASPAL	CATATAN	:	ASPAL
NO. RUAS 610	NAMA RUAS Kranggan - Karang Kemiri	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY YANU & INDRA	HALAMAN 12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2,3 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

RUAS JALAN : Kranggan - Karang Kemiri



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 2,6 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
610	Kranggan - Karang Kemiri		YANU & INDRA	14