

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LOSARI - PEKUNCEN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+250

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
117	JL. LOSARI - PEKUNCEN			22