

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI :	STA	5+200	LOKASI :	STA	5+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI :	STA	5+400	LOKASI :	STA	5+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JATILAWANG - KESUGIHAN



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+880

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
188	JL. JATILAWANG - KESUGIHAN			35