

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			17	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANTAR - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
119	BANTAR - KEDUNGWRINGIN			19