

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



|                    |     |        |                    |     |              |
|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|--------------|
| LOKASI :           | STA | 0+400  | LOKASI :           | STA | 0+500        |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Sedang | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M    | LEBAR PERKERASAN   | :   | 3,5 M        |
| CATATAN            | :   | Aspal  | CATATAN            | :   | Aspal        |

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



|                    |     |              |                    |     |              |
|--------------------|-----|--------------|--------------------|-----|--------------|
| LOKASI :           | STA | 0+600        | LOKASI :           | STA | 0+700        |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 3,5 M        | LEBAR PERKERASAN   | :   | 3,5 M        |
| CATATAN            | :   | Aspal        | CATATAN            | :   | Aspal        |

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :                   STA                   0+800

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           3,5                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   0+900

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           3,5                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :                   STA                   1+000

KONDISI PERKERASAN                   :           Baik

LEBAR PERKERASAN                   :           3,5                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   1+100

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                   :           3,5                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :                   STA                   2+000

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           3,5                   M

CATATAN                                :           Aspal

LOKASI :                   STA                   2+100

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           3,5                   M

CATATAN                                :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI :                   STA                   2+200

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           3,5                   M

CATATAN                                :           Aspal

LOKASI :                   STA                   2+300

KONDISI PERKERASAN                   :           Sedang

LEBAR PERKERASAN                    :           3,5                   M

CATATAN                                :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 120      | TUNJUNG - KEDUNGWRINGIN |                        |                | 13      |