

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADISARA - KARANGLEWAS




LOKASI : STA 2+575

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
124	JL. ADISARA - KARANGLEWAS			14