

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**  
**RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**  
**RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI :                   STA                   0+400

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   0+500

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI :                   STA                   0+600

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

LOKASI :                   STA                   0+700

KONDISI PERKERASAN                   :           Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN                   :           3                   M

CATATAN                   :           Aspal

|          |                         |                        |                |         |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024  
RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024  
RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : TINGGARJAYA - KALIGUSUR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 125      | TINGGARJAYA - KALIGUSUR |                        |                | 14      |