

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
128	JL. KEDUNGWRINGIN - KARANGLEWAS			10