

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL




KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+000
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - CINGEBUL



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
244	KEDUNGGEDE - CINGEBUL			33