

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	4+000	LOKASI :	STA	4+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			21	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	4+200	LOKASI :	STA	4+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			22	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 6+800

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 7+000

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	7+200	LOKASI :	STA	7+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			37	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	7+400	LOKASI :	STA	7+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			38	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 7+600

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 7+800

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	8+800	LOKASI :	STA	8+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			45	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	9+000	LOKASI :	STA	9+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			46	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	9+200	LOKASI :	STA	9+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI :	STA	9+400	LOKASI :	STA	9+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 10+000

LOKASI : STA 10+100



KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGGEDE - PANINGKABAN



LOKASI : STA 10+200

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
245	KEDUNGGEDE - PANINGKABAN			52