

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK		DPU KABUPATEN BANYUMAS		7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK		DPU KABUPATEN BANYUMAS		8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK		DPU KABUPATEN BANYUMAS		15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK		DPU KABUPATEN BANYUMAS		16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Makadam

LOKASI : STA 5+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PARUNGKAMAL - CANDUK



LOKASI : STA 5+507

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
247	PARUNGKAMAL - CANDUK			30