

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 0+120

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK	DPU KABUPATEN BANYUMAS	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK	DPU KABUPATEN BANYUMAS	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : CIRAHAB - CANDUK



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
248	CIRAHAB - CANDUK			10