

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+485

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)



LOKASI : STA 1+950

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
253	DERMAJI (KARANGGEDANG) - CIHONJE (CIUYAH			14