

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+780

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+730

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+135

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - PANINGKABAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
254	LUMBIR - PANINGKABAN			29