

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 0+960

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE




LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LUMBIR - KEDUNGGEDE




LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
255	LUMBIR - KEDUNGGEDE			26