

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA				
				
LOKASI : STA 0+000		LOKASI : STA 0+100		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA				
				
LOKASI : STA 0+200		LOKASI : STA 0+300		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA				
				
LOKASI : STA 0+400		LOKASI : STA 0+500		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA				
				
LOKASI : STA 0+600		LOKASI : STA 0+700		
KONDISI PERKERASAN : Baik		KONDISI PERKERASAN : Baik		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN :	Sedang		KONDISI PERKERASAN :	Sedang	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	4	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN :	Rusak Ringan	
LEBAR PERKERASAN :	4	M	LEBAR PERKERASAN :	4	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Sedang
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN :		Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN :		Sedang
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024					
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA					
					
LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN :		Bak	KONDISI PERKERASAN :		Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN :		3 M	LEBAR PERKERASAN :		3 M
CATATAN :		Aspal	CATATAN :		Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			11	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA				
				
LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA 2+240 REAL
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	Baik
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	3 M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA				
				
LOKASI :	STA	2+000 SK	LOKASI :	STA
KONDISI PERKERASAN :	Baik		KONDISI PERKERASAN :	
LEBAR PERKERASAN :	3	M	LEBAR PERKERASAN :	M
CATATAN :	Aspal		CATATAN :	
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
263	JL. KEDUNGRANDU - PATIKRAJA			13