

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. STASIUN



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 316	NAMA RUAS JL. STASIUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. STASIUN



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	8 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 316	NAMA RUAS JL. STASIUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. STASIUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+477

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
316	JL. STASIUN			3