

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BKR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. BKR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BKR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. BKR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BKR



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
323	JL. BKR			3