

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. SUTOYO



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
341	JL. JEND. SUTOYO			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. SUTOYO



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M	LEBAR PERKERASAN	:	14.2 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
341	JL. JEND. SUTOYO			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. SUTOYO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 14.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+488

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 14.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
341	JL. JEND. SUTOYO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. SUTOYO



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 14.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
341	JL. JEND. SUTOYO			4