

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PANCURAWIS



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
348	JL. PANCURAWIS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PANCURAWIS



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
348	JL. PANCURAWIS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PANCURAWIS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
348	JL. PANCURAWIS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PANCURAWIS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
348	JL. PANCURAWIS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PANCURAWIS



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
348	JL. PANCURAWIS			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. PANCURAWIS



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+050
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
348	JL. PANCURAWIS			6	