

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SMP 5 KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
365	JL. SMP 5 KARANGKLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SMP 5 KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
365	JL. SMP 5 KARANGKLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SMP 5 KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
365	JL. SMP 5 KARANGKLESEM			3