

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 12 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
386	JL. DR. ANGKA			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
386	JL. DR. ANGKA			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 12 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DR. ANGKA



LOKASI : STA 1+580

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 14 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
386	JL. DR. ANGKA			9