

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MASJID



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
387	JL. MASJID			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MASJID



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
387	JL. MASJID			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. MASJID



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
387	JL. MASJID			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MASJID



LOKASI :	STA	0+570			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
387	JL. MASJID			4	