

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
390	JL. RAGASEMANGSANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
390	JL. RAGASEMANGSANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
390	JL. RAGASEMANGSANG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. RAGASEMANGSANG



LOKASI :	STA	0+560			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	7.5 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
390	JL. RAGASEMANGSANG			4	