

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**  
**RUAS JALAN : JL. MARDIKENYA**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 394      | JL. MARDIKENYA |                        |                | 1       |

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024**  
**RUAS JALAN : JL. MARDIKENYA**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+260

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS      | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------|------------------------|----------------|---------|
| 394      | JL. MARDIKENYA |                        |                | 2       |