

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MERDEKA



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
397	JL. MERDEKA			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MERDEKA



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
397	JL. MERDEKA			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MERDEKA




LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
397	JL. MERDEKA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MERDEKA



LOKASI :	STA	0+581
KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
397	JL. MERDEKA			4