

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	9 M	LEBAR PERKERASAN	:	9 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	9 M	LEBAR PERKERASAN	:	9 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KOM. BP. SUPRAPTO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
401	JL. KOM. BP. SUPRAPTO			7