

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 417	NAMA RUAS JL. MARTADIRJA II	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 417	NAMA RUAS JL. MARTADIRJA II	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. MARTADIRJA II



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
417	JL. MARTADIRJA II			5