

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PENATUSAN



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
423	JL. PENATUSAN			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PENATUSAN



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
423	JL. PENATUSAN			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PENATUSAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
423	JL. PENATUSAN			3