

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BIMA



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
430	JL. BIMA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BIMA



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+220

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
430	JL. BIMA			2