

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	7 M	LEBAR PERKERASAN	:	7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. LET. JEND. SUPRAPTO



LOKASI : STA 0+510

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
433	JL. LET. JEND. SUPRAPTO			4