

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. M. SAFEI



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
436	JL. M. SAFEI			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : JL. M. SAFEI



LOKASI :	STA	0+175	LOKASI :	STA	0+200
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Paving	CATATAN	:	Paving
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
436	JL. M. SAFEI			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. M. SAFEI



LOKASI : **STA 0+290**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
436	JL. M. SAFEI			3