

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
441	Jl. BRIGJEND. H.M BAHRUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
441	Jl. BRIGJEND. H.M BAHRUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 441	NAMA RUAS JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 441	NAMA RUAS JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
441	Jl. Brigjend. H.M Bahrún			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
441	Jl. Brigjend. H.M Bahrún			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JI. BRIGJEND. H.M BAHRUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+230

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
441	Jl. BRIGJEND. H.M BAHRUN			7