

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. SEKOLAH TEKNIK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
443	JL. SEKOLAH TEKNIK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. SEKOLAH TEKNIK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
443	JL. SEKOLAH TEKNIK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SEKOLAH TEKNIK



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
443	JL. SEKOLAH TEKNIK			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SEKOLAH TEKNIK



LOKASI :	STA	0+550	LOKASI :	STA	0+550
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
443	JL. SEKOLAH TEKNIK			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SEKOLAH TEKNIK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+660

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
443	JL. SEKOLAH TEKNIK			5