

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KABUPATEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
444	JL. KABUPATEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KABUPATEN



LOKASI : STA 0+190

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
444	JL. KABUPATEN			2