

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADHYAKSA I



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
455	JL. ADHYAKSA I			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. ADHYAKSA I



LOKASI : STA 0+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+276

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
455	JL. ADHYAKSA I			2