

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL. JEND. A. YANI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL. JEND. A. YANI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
457	JL. JEND. A. YANI			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
457	JL. JEND. A. YANI			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	12 M	LEBAR PERKERASAN	:	12 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
457	JL. JEND. A. YANI		DPU KABUPATEN BANYUMAS		5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	10 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY		HALAMAN
457	JL. JEND. A. YANI		DPU KABUPATEN BANYUMAS		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL. JEND. A. YANI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. JEND. A. YANI




LOKASI : STA 1+380

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
457	JL. JEND. A. YANI			8