

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SUPARNO SELATAN



LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 9.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
460	JL. SUPARNO SELATAN			4