

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



2 Nov 2024 10.47.35
7,405700S 109,257903E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 477
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+800





2 Nov 2024 10.47.56
7,406462S 109,258542E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 477
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+900



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



2 Nov 2024 10.48.17
7,407130S 109,258992E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 477
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+000





2 Nov 2024 10.48.49
7,407900S 109,259613E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 477
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+100



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI :	STA	1+600	LOKASI :	STA	1+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI :	STA	1+800	LOKASI :	STA	1+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+080

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
477	JL. KARANGWANGKAL - ARCAWINANGUN			11