

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI :	STA	0+700	LOKASI :	STA	0+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI :	STA	0+900	LOKASI :	STA	1+000
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+260

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
479	JL. GUNUNG SLAMET (BOBOSAN)			10