

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4.3 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4.3 M	LEBAR PERKERASAN	:	4.3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			8	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR




LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA	2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA	2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR




LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
482	JL. TAMBAKNEGARA - TIPAR			34