

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.7 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2.7 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.7 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SANGGREMAN - TIPAR



LOKASI : **STA** **0+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
487	JL. SANGGREMAN - TIPAR			5