

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
489	JL. PESAWAHAN - TAMBAKNEGARA			7