

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANDAK - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	PANDAK - KARANGGINTUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANDAK - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	PANDAK - KARANGGINTUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANDAK - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	PANDAK - KARANGGINTUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANDAK - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	PANDAK - KARANGGINTUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : PANDAK - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
55	PANDAK - KARANGGINTUNG			5