

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



22 Okt 2024 10.05.52
7,336420S 109,241068E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 56
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+000



22 Okt 2024 10.04.50
7,335868S 109,241029E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 56
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+100

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



22 Okt 2024 10.04.07
7,335052S 109,240992E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 56
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+200



22 Okt 2024 10.03.21
7,334477S 109,240407E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 56
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+300

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



22 Okt 2024 09:48:03

7,316935S 109,238650E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 56

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+400

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



22 Okt 2024 09:46:01

7,316117S 109,238843E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 56

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+500

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



22 Okt 2024 09:45:40

7,315553S 109,238920E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 56

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+600

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



22 Okt 2024 09:45:05

7,314607S 109,238815E

Kabupaten Banyumas

#NO RUAS 56

#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #2+700

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM



LOKASI : STA 2+990

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
56	KEMUTUG KIDUL - KARANGSALAM			16