

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
577	LINGKAR WANGON TIMUR			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
577	LINGKAR WANGON TIMUR			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			10